



# FICHE ETAT DES LIEUX DU VEHICULE

Code véhicule : **1.02.23**



Date de la constatation	Nombre de chocs-rayures-autres	Dégradations constatées
<b>06/10/2023</b>	<b>NEUF</b>	
	20/06/2024	Retro D très légère rayure
	5/04/2024	<b>Rayures pare-choc arrière</b>
	29/09/2024	Traces bleu sur carrosserie
	06/08/2024	Poignée int arg cassé
	03/10/2024	Accidenté latéral D plus rétro casser
	26/11/2024	Latéral D réparer
	13/12/2024	Poignée ARD frottée
	10/03/2025	Par prise NB : Mélo XD
	23/04/2025	Rayure porte latérale droite

