



FICHE ETAT DES LIEUX DU VEHICULE

Code véhicule : **2.02.22**



| Nom du chauffeur : | Date de la constatation | Nombre de chocs-rayures-autres déjà indiqué | Dégradations constatées |
|--------------------|-------------------------|---|---------------------------------|
| | 21/05/2025 | | Aile av droite frottée enfoncée |
| | 18/06/2025 | | Porte latérale rayure |
| | 18/06/2025 | | Porte Ar G |
| | 19/06/2025 | | Pare choc av G |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

