




FICHE ETAT DES LIEUX DU VEHICULE

Code véhicule : **2.10.23**



Nom du chauffeur :	Date de la constatation	Nombre de chocs-rayures-autres déjà indiqué	Dégradations constatées
	JUIN 2023	Neuf	
	04/06/2024		Rayures aile AVD
	17/06/2024		Mini rayure porte avd
	17/06/2024		Pare choc av D frotté
	17/06/2025		Rétro G
	15/07/2025		Rayures pc avant gauche
	17/07/2025		Enfoncement porte arriere droite

