


FICHE ETAT DES LIEUX DU VEHICULE

Code véhicule : **2.12.23**



| Nom du chauffeur : | Date de la constatation | Nombre de chocs-rayures-autres déjà indiqué | Dégradations constatées |
|--------------------|-------------------------|---|--|
| | Septembre 2023 | NEUF | |
| | 1/12/2023 | | Impact capot |
| | | | Rayure porte latéral D |
| | 15/03/2024 | | Rayures pare choc avd +petites rayures latéral D |
| | 10/04/2024 | | Pare brise léger impact |
| | 15/05/2024 | | Rayures avg |
| | 30/07/2024 | | Retro D rayés |

| Nom du chauffeur : | Date de la constatation | Nombre de chocs-rayures-autres déjà indiqué | Dégradations constatées |
|--------------------|-------------------------|---|---------------------------------------|
| | 29/08/2024 | | Rayure pare choc av g |
| | 16/10/2024 | | PARE BRISE FENDU A G |
| | 01/01/2025 | | Intérieur taché |
| | 18/04/25 | | Pare choc abîmé |
| | 23/04/2025 | | Pare brise changer |
| | 17/07/2025 | | PC arriere droit enfoncé |
| | 04/08/2025 | | Rayures pare choc arriere droit |
| MAECAP | 16/10/2025 | | Imapct porte arriere en haut a droite |
| | 28/10/2025 | | Parechcoc avant gauche enfoncé |
| MAECAP | 16/12/2025 | | Arrière gauche frotté |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

LORS DE L'ETAT DES LIEUX DU VEHICULE A LA PRISE DU VEHICULE, SI VOUS CONSTATEZ UNE ANOMALIE :

- Indiquez précisément la nature de la dégradation ou anomalie
- Prenez une photo

Soyez vigilant, c'est une étape importante de votre prise de service qui pourrait vous dégager de la responsabilité d'une dégradation ou sinistre qui n'est pas de votre fait !