

**FICHE DE CONTRÔLE VEHICULE  
ETAT CARROSSERIE, SECURITE & ÉQUIPEMENTS**

DATE: 20/11/2025  
N° PARC: 3,03

SITE:  LYS 69  TLS 31  
IMMATRICULATION: 6M837BR

AUDITEUR: Léo  
KILOMETRAGE: 129409

**Equipements :**

Géolocalisation     Caméra     Flocage     Attelage     Serrures anti-effraction

Couleur du véhicule     Noire     Blanche     Autre :






**Commentaires :**

**Pochette / documents :**

Carte Grise (copie)     Mémo assurance     Constat d'accident     Licence de transport     Contrôle Hayon     Télépéage

Présence du double des clés sur site d'utilisation :     OUI     NON

**Commentaires :**



|                            |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|
| <b>PARE-BRISE</b>          | <input checked="" type="checkbox"/> RAS   | <input type="checkbox"/> IMPACT                 | <input type="checkbox"/> FISSURE  |
| <b>RETROVISEURS</b>        | <input checked="" type="checkbox"/> RAS   | <input type="checkbox"/> GAUCHE                 | <input type="checkbox"/> DROIT  |
| <b>PHARES AV.</b>          | <input checked="" type="checkbox"/> RAS   | <input type="checkbox"/> GAUCHE                 | <input type="checkbox"/> DROIT  |
| <b>FEUX AR.</b>            | <input checked="" type="checkbox"/> RAS   | <input type="checkbox"/> GAUCHE                 | <input type="checkbox"/> DROIT  |
| <b>PARE-CHOC AVANT</b>     | <input checked="" type="checkbox"/> RAS   | <input type="checkbox"/> Abimé léger            | <input type="checkbox"/> Autre :  |
| <b>CALANDRE</b>            | <input checked="" type="checkbox"/> RAS   | <input type="checkbox"/> Abimé léger            | <input type="checkbox"/> Autre :  |
| <b>CAPOT</b>               | <input type="checkbox"/> RAS  | <input checked="" type="checkbox"/> Abimé léger | <input type="checkbox"/> Autre :  |
| <b>PARE-CHOC ARRIERE</b>   | <input type="checkbox"/> RAS  | <input type="checkbox"/> Abimé léger            | <input type="checkbox"/> Autre :  |
| <b>PORTES ARRIERE</b>      | <input checked="" type="checkbox"/> RAS   | <input type="checkbox"/> Abimé léger            | <input type="checkbox"/> Autre :  |
| <b>PORTE LATERALE</b>      | <input type="checkbox"/> RAS  | <input type="checkbox"/> Abimé léger            | <input checked="" type="checkbox"/> Autre : baguette + enfoncé  |
| <b>VOYANT</b>              | <input type="checkbox"/> RAS  | <input checked="" type="checkbox"/> Révision    | <input type="checkbox"/> Autre :  |
| <b>PNEUMATIQUES (en %)</b> | <b>AV.</b> <input checked="" type="checkbox"/> 20% <input type="checkbox"/> 40% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> HS <input checked="" type="checkbox"/> |   | <b>AR.</b> <input checked="" type="checkbox"/> 20% <input type="checkbox"/> 40% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> HS <input checked="" type="checkbox"/> |

**Commentaires**

**Autres éléments de sécurité :**

Gilet jaune     Triangle     Roue de secours     Cric     Extincteur