

**FICHE DE CONTRÔLE VEHICULE
ETAT CARROSSERIE, SECURITE & ÉQUIPEMENTS**

DATE: 20/11/2025
N° PARC: 3,05

SITE: LYS 69 TLS 31
IMMATRICULATION: GM-784-FG

AUDITEUR: Léo
KILOMETRAGE: 158080

Equipements :

Géolocalisation Caméra Flocage Attelage Serrures anti-effraction

Couleur du véhicule Noire Blanche Autre :


Commentaires :

Pochette / documents :

Carte Grise (copie) Mémo assurance Constat d'accident Licence de transport Contrôle Hayon Télépéage

Présence du double des clés sur site d'utilisation : OUI NON

Commentaires :



PARE-BRISE	<input checked="" type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> IMPACT	<input type="checkbox"/> FISSURE
RETROVISEURS	<input checked="" type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GAUCHE	<input type="checkbox"/> DROIT
PHARES AV.	<input checked="" type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GAUCHE	<input type="checkbox"/> DROIT
FEUX AR.	<input type="checkbox"/> RAS	<input checked="" type="checkbox"/> GAUCHE	<input type="checkbox"/> DROIT
PARE-CHOC AVANT	<input checked="" type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> Abimé léger	<input type="checkbox"/> Autre :
CALANDRE	<input checked="" type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> Abimé léger	<input type="checkbox"/> Autre :
CAPOT	<input checked="" type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> Abimé léger	<input type="checkbox"/> Autre :
PARE-CHOC ARRIERE	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> Abimé léger	<input checked="" type="checkbox"/> Autre : cassé à droite
PORTES ARRIERE	<input checked="" type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> Abimé léger	<input type="checkbox"/> Autre :
PORTE LATERALE	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> Abimé léger	<input checked="" type="checkbox"/> Autre : pas de poignée
VOYANT	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> Révision	<input checked="" type="checkbox"/> Autre : voyant portes arrières laterale
PNEUMATIQUES (en %)	AV. <input type="checkbox"/> 20% <input type="checkbox"/> 40% <input type="checkbox"/> 60% <input checked="" type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> HS <input checked="" type="checkbox"/> *		AR. <input type="checkbox"/> 20% <input type="checkbox"/> 40% <input checked="" type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 80% <input type="checkbox"/> HS <input checked="" type="checkbox"/> *

Commentaires

Autres éléments de sécurité :

Gilet jaune Triangle Roue de secours Cric Extincteur