

**FICHE DE CONTRÔLE VEHICULE
ETAT CARROSSERIE, SECURITE & ÉQUIPEMENTS**

DATE: 20/11/2025
N° PARC: 3.36

SITE: LYS 69 TLS 31
IMMATRICULATION: GK-093-ZV

AUDITEUR: Léo
KILOMETRAGE: 173062

Equipements :

Géolocalisation Caméra Flocage Attelage Serrures anti-effraction

Couleur du véhicule Noire Blanche Autre :






Commentaires :

Pochette / documents :

Carte Grise (copie) Mémo assurance Constat d'accident Licence de transport Contrôle Hayon Télépéage

Présence du double des clés sur site d'utilisation: OUI NON

Commentaires :



PARE-BRISE

RAS

IMPACT

FISSURE

RETROVISEURS

RAS

GAUCHE

DROIT

impact coque

PHARES AV.

RAS

GAUCHE

DROIT

FEUX AR.

RAS

GAUCHE

DROIT

PARE-CHOC AVANT

RAS

Abimé léger

Autre :

CALANDRE

RAS

Abimé léger

Autre :

CAPOT

RAS

Abimé léger

Autre :

PARE-CHOC ARRIERE

RAS

Abimé léger

Autre: arraché

PORTES ARRIERE

RAS

Abimé léger

Autre: enfoncée

PORTE LATERALE

RAS

Abimé léger

Autre: ne s'ouvre pas et voyant porte ouverte

VOYANT

RAS

Révision

Autre: portes laterales

PNEUMATIQUES (en %)

AV. 20% 40% 60% 80% HS *

AR. 20% 40% 60% 80% HS *

Commentaires

Autres éléments de sécurité :

Gilet jaune Triangle Roue de secours Cric Extincteur